

NEWTON-AUFFANGGURT: AUFRUF ZUR KONTROLLE



Aufruf zur Kontrolle der sternalen Auffangösen am NEWTON-Auffanggurt

Hintergrund

Bei der periodischen Kontrolle eines NEWTON-Gurts wurde festgestellt, dass eine Sicherheitsnaht an der Befestigung der sternalen Auffangöse falsch positioniert war.

Als Vorsichtsmaßnahme fordert Petzl daher alle Kunden auf, eine Kontrolle der Sicherheitsnähte an der Befestigung der sternalen Auffangösen der NEWTON-Gurte durchzuführen.

Von diesem Aufruf zur Kontrolle betroffen sind die NEWTON-Gurte C73*** bis zur Seriennummer 11365***.

Durchführung der Kontrolle

Die Kontrolle ist einfach. Es geht lediglich darum, die Sicherheitsnähte an der Befestigung der sternalen Auffangösen zu kontrollieren.

Für die Kontrolle Ihres NEWTON-Gurts haben Sie zwei Möglichkeiten:

1 - Sie können die Kontrolle selbst durchführen

Um das Prüfverfahren und das Demonstrationsvideo herunterzuladen, geben Sie bitte die Anzahl der zu kontrollierenden Gurte sowie Ihr Land an: Prüfverfahren herunterladen (www.petzl.com/newton)

2 - Sie können Ihre NEWTON-Gurte vom PETZL-Vertrieb in Ihrem Land kontrollieren lassen

Wenden Sie sich in diesem Fall an den PETZL-Vertrieb (www.petzl.com/newton), der die Kontrolle durchführt und Sie über das weitere Vorgehen informiert.

Das Prüfergebnis ist nicht konform

Sehen Sie in diesem Fall von einer weiteren Benutzung Ihres Gurts ab und wenden Sie sich an den Petzl-Vertrieb in Ihrem Land (www.petzl.com/newton)

Wir sind uns der Unannehmlichkeiten, die dieser Aufruf mit sich bringt, bewusst und danken Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe.